

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA UCULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0092-43	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: Circulación con malla galvanizada sobre el muro perimetral de 94 metros lineales.



Foto 2: Se colocaron 167 metros cuadrados de piso cerámico en dos aulas y bodega del modulo numero uno del centro educativo.



Foto 3: Instalación de Porton de la primera entrada para tener un mejor acceso de los niños al centro educativo.



Foto 4: Instalación de porton en la tercera entrada del centro educativo




Foto 5: Instalación de pescantes nuevos de canales galvanizados de 35 metros lineales.



Foto 6: Instalación de 60 metros lineales de canales de tubo PVC que conecta a pila de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA UCULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0092-43	FECHA:	06 DE JUNIO DE 2024




Foto 1: Pintado de pila de agua con pintura de piscina para mejor captación de agua de lluvia.




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5: Instalación de pescantes nuevos de canales galvanizados de 35 metros lineales.





Foto 6: Instalación de 60 metros lineales de canales de tubo PVC que conecta a pila de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
--	--