

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sonté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0100-43	FECHA:	6/05/2024



Foto 1: Las puertas y ventanas presentan daños severos por el paso del tiempo.



Foto 2: hay un módulo de dos aulas que presenta grietas y no cuenta con ventanales o balcones.



Foto 3: El techo de aulas presenta goteras, es informal y presenta daños que afecta las clases.



Fotos 4: la cubierta de lámina de un modulo ya esta muy gastada y cuando llueve fuerte se dificulta por las goteras.




Foto 5: el canal de agua ya esta quebrada y muy antigua por lo que es necesario su cambio.



Foto 6: La cubierta de lámina presenta daño por las inclemencias del tiempo, es necesario cambiarlo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sonté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0100-43	FECHA:	6/05/2024



Foto 7: el entortado de las aulas esta en mal estado y necesita intervención inmediata.



Foto 8: hay aulas que no cuentan con balcones, ventanas o vidrios.



Foto 9: las paredes de aulas necesitan alisado o cernido para su conservación.



Foto 10: es urgente que dos aulas se pueda remozar por la cantidad de alumnos que albergan.





FOTO 11: Las láminas de dos aulas ya estan detereorada y es necesario el cambio del mismo.



FOTO 12. Las paredes de aulas se encuentran en mal estado por el paso del tiempo. Es necesario el mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  