

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sonté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0100-43	FECHA:	28/08/2024



Foto 7: han mejorado las condiciones de las aulas, ya que actualmente ya no presentan problemas.



Foto 8: la calidad de techo es notorio y esto viene a beneficiar a la comunidad educativa.



Foto 9: tanto ventanales como canales lucen muy presentables en cada aula.



Foto 10: los canales y ganchos o sujetadores están bien respaldados por la calidad de las láminas del entechado.




Foto 11: los canales presentan medias de 6 metros y son idóneos para que las condiciones de las aulas hayan mejorado.



Foto 12: Impecable luce el techo de aulas después de culminado los trabajos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPF
ALDEA SONTÉ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ALDEA SONTÉ

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sonté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0100-43	FECHA:	28/08/2024



Foto1: la diferencia de entechado de aulas es notorio despues de culminar los trabajos.



Foto 2: la estructura de techo quedo muy presentable y sobre todo ya no presenta goteras o problemas propios de un entechado.



Foto 3: los ventanas quedaron muy presentables contando con buena dimension.



Foto 4: los ventanales cuentan con buena iluminación y ventilacion.



Foto 5: el cambio es notorio en cada aula y se ve muy diferente y sobre todo acogedor para los alumnos.




Foto 6: la presentación de las aulas se nota desde los alrededores del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sonté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0100-43	FECHA:	28/08/2024



Foto 13: el entechado de aulas quedaron bien presentables y es motivo de satisfacción para todos.




Foto 14: aulas quedaron en buenas condiciones despues del cambio de piso y entechado.



Foto 15: luce muy hermosa aula que se cambio el entechado, ventanales, puertas y piso.



Foto 16: aula que excelente medida despues de la modificación que se le hiciera.



Foto 17: ventanales y vidrio de aula modificado por el fondo de mantenimiento.



Foto 18: techo presentable con materiales de excelente calidad, se nota el cambio realizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Representante de la OPE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
E.O.R.M.
ALDEA SONTÉ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público