

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sactate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0225-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/09/2023




Foto 1: Ing. Marlon en reunión con OPF y Director.



Foto 2: Estructura de madera en muy malas condiciones.



Foto 3: Láminas con filtraciones.



Foto 4: Láminas en estado depreciable.



Foto 5: Láminas con hoyos.



Foto 6: Estructura de madera en malas condiciones.

<i>[Signature]</i> Atestado y sellado por el Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Marlon Javier Pú Coy INGENIERO CIVIL Colegiado No. 15,982 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
---	---

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sactate /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0225-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/09/2023 /



Foto 7: techo de lamina en aulas en mal estado, vista desde angulo exterior.



Foto 8: Sanitarios en pésimo estado.



Foto 9: Bizagras de sanitario en mal estado.



Foto 10: Puertas con óxido.



Foto 11: Pasillo de módulo 1 con daños severos.



Foto 12: OPF junto a Ing. Marlon Javier.

Firma y sello del representante de la OPF CASERIO SACTATE



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982