

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Lorenzo II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0233-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/09/2029




Foto 1: Pared de madera desprendida.



Foto 2: Miembros de la OPF junto a Ing. Marlon Javier.



Foto 3: Lámina del módulo 1 dañada.



Foto 4: Muro de mampostería dañada.



Foto 5: Cocina con piso rajado.




Foto 6: Cocina sin estufa para preparacion de alimentos.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Lorenzo II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0233-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/09/2029



Foto 7: Lámina del módulo 1 con filtración de agua.



Foto 8: Lámina abollada.



Foto 9: Piso del módulo 1 con quebrada.



Foto 10: Muro del módulo 1 severamente dañada.



Foto 11: Estructura de madera erosionada.



Foto 12: Ingeniero junto a miembros de OPF y director.

Firma y Sello del Presidente de la OPH



Firma, Sello y No. de Credencial del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982