

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Dolores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0240-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/09/2029



Foto 1: Ing. Marlon Javier junto a miembros de la OPF.



Foto 2: Estructura de madera y lamina en mal estado.



Foto 3: Piso de pasillo con hoyos.




Foto 4: Pared de láminas en mal estado.



Foto 5: Puerta de cocina desgastada.



Foto 6: Cocina sin estufa para preparacion de alimentos.

 Firma y Sello del Presidente de la Comunidad	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA COMUNIDAD DOLORES COBÁN, ALTA VERAPAZ	 Marlon Javier Pú Coy INGENIERO CIVIL Colegiado No. 15,982 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
---	---	--

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Dolores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0240-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/09/2029



Foto 7: Cocina sin estructura adecuada en muros debido a que son en laminas.



Foto 8: Mesa de cocina con polia.



Foto 9: Cocina con piso quebrado.



Foto 10: piso en mal estado-




Foto 11: Puertas en mal estado.



Foto 12: OPF, director e Ing. Marlon Javier.

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982