

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Roc-Há Puribal /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Roc-Há Puribal /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0256-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/09/2029 /



Foto 1: Miembros de la OPF junto a Ing. Supervisor.



Foto 2: Piso de sanitarios con rajaduras.



Foto 3: OPf junto a ingeniero midiendo cercado de malla en mal estado.



Foto 4: Cercado de malla lado posterior en muy mal estado.



Foto 5: Estructura de madera en malas condiciones.



Foto 6: malla perimetral en mal estado y con postes de madera.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pu Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Roc-Há Puribal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Roc-Há Puribal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0256-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	25/09/2029



Foto 7: Láminas onduladas desgastadas.



Foto 8: Servicios sanitarios en malas condiciones.



Foto 9: Malla en mal estado.



Foto 10: Letrinas ineficientes.



Foto 11: Puertas de sanitarios oxidadas.



Foto 12: OPF junto a Ing. Marlon Javier.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y sello del Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982