

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Israel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Israel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0269-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/09/2029



Foto 1: Miembros de OPF junto con Ing. Marlon Javier.



Foto 2: Piso en area de baños rajado.



Foto 3: estructura y lamina en cocina en muy malas condiciones.




Foto 4: Estructura de tanque de agua en mal estado por humedad



Foto 5: Canal de agua, PVC, en mala condición.



Foto 6: Sanitarios con filtraciones de humedad.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982
Firma y Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz ✓	MUNICIPIO:	Cobán ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Israel ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Israel ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0269-43 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/09/2029 ✓



Foto 7: Pila quebrada.



Foto 8: Puertas oxidadas y en condición depreciable.



Foto 9: Cocina en malas condiciones sin mesa de trabajo adecuada.



Foto 10: Cocina sin estufa adecuada para preparación de alimentos.



Foto 11: Piso quebrado en interior de cocina.



Foto 12: Ing. Marlon junto a director y OPF.

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pui Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982