

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Chitocán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0272-43	FECHA:	31/07/2024



Foto1: Muestra la instalacion de la malla parte frontal.



Foto 2: Muestra la instalacion de la malla parte lateral derecho.



Foto 3: Muestra la instalacion de la malla lateral derecho.



Foto 4: Muestra la instalacion de la malla parte lateral izquierdo.




Foto 5: Muestra la instalación de malla lateral izquierdo.



Foto 6: Muestra la colocacion de la malla frontal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Chitocán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0272-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: Muestra el nuevo techo troquelado.



Foto 2: Muestra la estructura con techo concluido.



Foto 3: Muestra la entrada principal con portón instalado.



Foto 4: Muestra el acceso al campo de fútbol con portón instalado.



Foto 5: Muestra la instalación de puerta de metal.



Foto 6: Muestra la ventana de metal instalada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

