

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Caquija
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0273-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/09/2023



Foto 1: Director del establecimiento dando la bienvenida.



Foto 2: Vigas de madera no adecuadas.



Foto 3: columna en mal estado y sobrepuesta.



Foto 4: estructura de lamina en mal estado




Foto 5: Vigas de madera destruidas.



Foto 6: estructura de lamina es de madera y se encuentra en malas condiciones.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la O.E.
ALDEA CAQUIJA, COBÁN, ALTA VERAPAZ
Consejos Educativos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
E.O.R.M.

[Firma]
Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982
Firma, Sello y No. del Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Caquiya /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0273-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	28/09/2023 /



Foto 7: Ing. Marlon Javier en el lugar donde se va a realizar remozamiento.



Foto 8: Lugar donde se va a realizar remozamiento de estructura y lamina.



Foto 9: Ingeniero en lugar donde se encuentra la estructura en malas condiciones.



Foto 10: Lamina en malas condiciones.



Foto 11: Lugar en donde se realizara remozamiento de techo y piso.



Foto 12: OPF junto a director e ingeniero evaluador.

Firma y sello del presidente de la OPF



Firma y sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982