



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Santo Domingo Cunixpur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0320-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Realización de acabados y bordes para el piso de granito en las aulas del segundo módulo.



Foto 2: Avance en los acabados finales de la colocación de piso de granito en las aulas del primero módulo.



Foto 3: Inicio del desmontaje de las láminas deterioradas y oxidadas. Inician a pintar las costaneras con pintura negra anticorrosiva para prolongar su utilidad.



Foto 4: Continuación del desmontaje de láminas y pintura de costaneras.



Foto 5: Cubierta de lamina deteriorada a sustituir desmontada en su totalidad.



Foto 6: Colocación y atornillado de láminas nuevas troqueladas calibre 28.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo Cunixpur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0320-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Incio de trabajos de remodelación, nivelación y colocación a escuadra de las áreas a colocar las vetanas con vidrios y las puertas de metal.



Foto 2: Se colocó una hilera de block y una solera en las areas a trabajar para poder sujetar las ventanías.



Foto 3: Inicio de soldadura de marcos para las ventanas.



Foto 4: En esta fotografia podemos observar el inicio de la colocación de vidrios, colocación y pintura de puertas de metal.



Foto 5: Inicio de sustitución de piso de torta de cemento por piso de granito en las aulas del segundo módulo.



Foto 6: Avance de la colocación de piso de granito en las aulas del primer módulo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público