

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Sachinamox Aldea Cubilguitz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Sachinamox Aldea Cubilguitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0322-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/09/2029



Foto 1: Profesional de campo en las instalación educativa.



Foto 2: Piso de cocina sin terminar.



Foto 3: Piso de cocina rajado y manchado.



Foto 4: Pared de madera inadecuada y en mal estado




Foto 5: Techo de lamina de cocina en muy mal estado.



Foto 6: Cocina de madera en malas condiciones.


Firma y sello del Presidente de la OPP




Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Sachinamox Aldea Cubilguitz /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Sachinamox Aldea Cubilguitz /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0322-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/09/2029 /



Foto 7: Puertas de cocina de madera.



Foto 8: Estructura de madera en interior de cocina.



Foto 9: Estructura de metal en ventanas en malas condiciones y con signos de corrosión y sin seguridad.



Foto 10: Vista interior de estructura de ventanas en mal estado.




Foto 11: Puerta de cocina desgastada.



Foto 12: OPF y dirección junto a Ing. Marlon Javier.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982