

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Xalabe Sabob	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Xalabe Sabob
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0342-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: Se puede observar la parte de atrás del Centro Educativo y se verifica el oxido en las laminas.



Foto 2: Se puede observar la parte de atrás del Centro Educativo y se verifica el oxido y el deterioro de las laminas.



Foto 3: Se puede observar el oxido y el deterioro de las laminas y la falta de ellas en la Cocina del Centro Educativo.



Foto 4: Se puede observar la parte de atrás de la Cocina del Centro Educativo el deterioro de las laminas y las vigas de madera.



Foto 5: Se puede observar las letrinas del Centro Educativo en mal estado.



Foto 6: Se puede observar las letrinas del Centro Educativo en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Santos Pop Firma y sello del Presidente de la OPRM	 Maynor Ovidio Jucub Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Xalabe Sabob	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Xalabe Sabob
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0342-43	FECHA:	14/05/2024



Foto1: En esta fotografia se observa el Deposito del agua del Establecimiento y el deterioro de la misma.



Foto 2: En esta fotografia se observa el Deposito del agua del Establecimiento donde se verifica el deterioro del tonel y por ende el cambio y sustitucion.




Foto 3: En esta fotografia se puede observar el deterioro de los tubos para la bajada de agua en malas condiciones.



Foto 4: En esta fotografia se puede observar la parte de enfrente del Establecimiento, en la cual la losa de patio esta inconclusa y el deterioro de la misma.





Foto 5: En esta fotografia se puede observar la parte del corredor del Establecimiento, en la cual el piso granito quedo aplazado.



Foto 6: En esta fotografia se puede observar la parte del corredor del Establecimiento, en la cual el piso granito quedo aplazado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Santos Pop Firma y sello del Presidente de la O.E.C.O.V.I.	 Mayor Ovidio Jucub Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Xalabe Sabob	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Xalabe Sabob
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0342-43	FECHA:	14/05/2024



Foto 1: En esta fotografía se puede observar la parte de la entrada de la Escuela, en la cual el cerco perimetral está en desnivel y el deterioro de este.



Foto 2: En esta fotografía se puede observar la parte izquierda de la entrada de la Escuela, en la cual el cerco perimetral está en desnivel y el deterioro de este.



Foto 3: En esta fotografía se puede observar el cerco perimetral de la Escuela, en la cual la malla está en malas condiciones.



Foto 4: En esta fotografía se puede observar el cerco perimetral de la Escuela en malas condiciones y no demarca el límite del Establecimiento.



Foto 5: En esta fotografía se puede observar la parte de enfrente y se verifica el deterioro de la pintura del Establecimiento Educativo.



Foto 6: En esta fotografía se puede observar la parte de enfrente y se verifica el deterioro de la pintura del Establecimiento Educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.E. O.P.M. CASERO XALABE SABOB II	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---