

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monte Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0345-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/09/2023



Foto 1: Ing. Marlon Javier en el pasillo.



Foto 2: Vigas oxidadas en interior de módulo 1.



Foto 3: Láminas oxidadas en pasillo.



Foto 4: Láminas quebradas y con hoyos.



Foto 5: Canal y bajadas de agua en mal estado.





Foto 6: Ing. Marlon Javier en vista lateral de lugar donde se va a realizar el remozamiento.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982
Firma, Sello y Número Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz /	MUNICIPIO:	Cobán /
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM /	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monte Blanco /
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0345-43 /	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/09/2023 /



Foto 7: Vigas oxidadas en pasillo.



Foto 8: Láminas en mal estado por corrosión.



Foto 9: Vigas quebradas del módulo 1.



Foto 10: Tanque de agua sin bajadas adecuadas.




Foto 11: Láminas onduladas desgastadas de módulo 1.



Foto 12: Ing. Marlon Javier junto a OPF y director detrás del módulo 1.

[Firma]
Firma y sello del presidente de la OPI



[Firma]
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Marlon Javier Pú Coy
INGENIERO CIVIL
Colegiado No. 15,982