

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CHAMPOC III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0373-43	FECHA:	



Foto1: Cambio del porton de madera, hacia un porton de metal.




Foto 2: Comienzo de instalar las nuevas estructuras metalicas del entechado.



Foto 3: Proceso de instalacion de estructuras metalicas del entechado.



Foto 4: Colocacion de las nuevas laminas troqueladas calibre 24



Foto 5: Colocacion de los tubos galvanizados, sustituyendo a la de madera.



Foto 6: Fabricacion de la puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

