

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                     |                                |                                       |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               |                     | MUNICIPIO:                     | Santa Cruz Verapaz                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Valparaíso Santa Cruz Verapaz |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-02-0006-45       | FECHA:                         | 06 DE SEPTIEMBRE DE 2,024             |



FOTOGRAFIA 1. SE PROPONE COLOCAR BALCONES EN TODAS LAS VENTANAS DEL EDIFICIO



FOTOGRAFIA 2. SE PROPONE CAMBIAR TECHO POR LAMINA TROQUELADA Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA



FOTOGRAFIA 3. SE PROPONE COLOCACION DE CERNIDO BLANCO EN MODULO DE LA COCINA



FOTOGRAFIA 4. SE PROPONE COLOCACION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE LA COCINA



FOTOGRAFIA 5. SE PROPONE INSTALACION ELECTRICA EN MODULO COCINA



FOTOGRAFIA 6. SE PROPONE SUSTITUCION DE ESTUFA, ISLA DESAYUNADOR Y COLOCACION DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|