



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa Cruz Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cordell Andersen Morgan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el crucero Rio Frio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0161-43	FECHA:	MAYO DE 2024



Foto 1. vista del modulo 1 tres aulas y cocina, la cual se propone cambiar el techo por lamina troquelada cal.26.



Foto 2. vista interiro de las aulas modulo 1, se propone darle mantenimiento a la estructura portante de metal y pintarlo de color rojo



Foto 3. Vista del modulo 1 aulas, lo cual se propone colocar 4 bombillas por aula y cambio de tomacorrientes y apagadores, asi como cambio decable cal.10



Foto 4. Vista del modulo 1 area de cocina, se propone cambiar de techo con lamina troquelada cal.26. cambio de madera por estructura de metal.



Foto 5. vista del modulo corredor, se propone cambiar techo de lamina troquelada cal.26, mantenimiento de la estructura portante pintandolas de color rojo.




Foto 6. Vista del modulo corredor con vigas de madera, se propone cambiar a estructura de metal y ca,mbiar el techo por lamina troquelada cal 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

