

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM ALDEA CHIYUC J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CHIYUC
ESTABLECIMIENTO	16-03-0053-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	30/05/2024



Foto 7: Procesos de reforzamiento de plataforma



Foto 8: Instalación de 2 tinacos sobre plataforma para distribución de agua.



Foto 9: Se observa la limpieza de la fosa séptica en su totalidad



Foto 10: Área de fosa séptica 50 metros cúbicos



Foto 11: instalación de azulejo en la parte interna del tanque de abastecimiento




Foto 12: instalación de azulejo en área exterior para mejoramiento de limpieza

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la GPF



[Signature]

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHIYUC J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIYUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0053-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	30/05/2024



Foto 1: Piso de concreto firme finalizado



Foto 2: Piso de concreto firme finalizado



Foto 3: Proceso de instalacion de tubería



Foto 4: Proceso de conexión de red de tubería para aprovechamiento de vital líquido.



Foto 5: Instalación de tinacos para captación de agua pluvial



Foto 6: Finalización de conexión de tubería pluvial

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten signature]

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura

