

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Pancox
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0054-43	FECHA:	03/12/2024



Foto1: Colocación lámina troquelada Aluzinc calibre 26.



Foto 2: Colocación de ventana mas Vidrio. c).1.15mts x 85 cm.



Foto 3: Colocación de Ventanas de Metal mas Vidrio. a). 1.50mts x 85cm y b). 102mts x 85 cm.




Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico 7.50x4mts. Modulo Preprimaria.



Foto 5: Sustitución de piso de cemento por cerámico. Modulo de Primero Primaria. 6.75x5.75



Foto 6: Sustitución de piso de cemento por cerámico. Modulo de Sexto Primaria. 6.75x5.75

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Pancox
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0054-43	FECHA:	03/12/2024




Foto 7: Sustitución de Porton de Ingreso.



Foto 8: Lateral: Sustitución de Malla Galvanizada por Muro perimetral de Block más repello exterior.



Foto 9: Frontal: Sustitución de Malla Galvanizada por Muro perimetral de Block más repello.



Foto 10: Colocación y Reforzamiento de muro de contención 20mts. Lineal.



Foto 11: Reforzamiento de columna de muro de contención.



Foto 12: Colocación y Reforzamiento de muro de contención 20mts. Lineal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Pancox
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0054-43	FECHA:	03/12/2024



Foto 13: Sustitución de depósito de Agua Tinaco, accesorios y base de concreto.



Foto 14: Sustitución de Tubo Pvc 3" a Canal de Metal. 10mts. Largo.



Foto 15: Sustitución de Estufa Rural, colocación de Azulejos y Chimenea.



Foto 16: Colocación de piso liso a piso cerámico.



Foto 17: Sustitución de Tubo Galvanizada por columnas y Malla Galvanizada. 18 mts. Lineal.



Foto 18: Colocación de torta de cemento, sustitución de letrina de cemento a plástico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público