

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panajmay.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0072-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Desmontaje y montaje de techo. Aula 1 y 2.



Foto 2: Instalación de techo. Aula 1.



Foto 3: Instalación de techo. Aula 2.



Foto 4: Instalación de balcones. Aula 1 y 2.




Foto 5: Instalación de piso cerámico. Aula 1.




Foto 6: Instalación de piso cerámico. Aula 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 LILIAN DE IMERI LEM GUALIM
 Firma y sello del Presidente de la OPR



 HÉCTOR MARIANO LEM AMALEM.
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público


**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristóbal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panajmay.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0072-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: Desmontaje y montaje de techo. Aula 3, 4, dirección y bodega.



Foto 8: Instalación de techo. Aula 3, 4, dirección y bodega.



Foto 9: Instalación de canal. Aula 1 y 2. 13 ML




Foto 10: Sustitución de canal PVC por aluzinc. Aula 3, 4, dirección y bodega. 20.50 ML.



Foto 11: Instalación de canal parte posterior. Aula 3, 4, dirección y bodega. 20.50 ML.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


LILIAN DE IMERI LEM GUALIM
Firma y sello del Presidente de la COP




HÉCTOR MARIANO LEM AMALEM.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

