



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAVIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0205-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina acanalada en mal estado por lámina troquelada.



Foto 2: Sustrucción de estructura de madera por metal para mayor vida útil.



Foto 3: Repello de paredes exteriores de cocina para mejorar condiciones de humedad.



Foto 4: Mejoramiento y sustitución de polleto en mal estado por polleto nuevo e instalación de parrillas de metal.



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico principal en cocina e instalación de focos nuevos.



Foto 6: Instalación de migitorios nuevos mejorando con esto el ambiente de sanitarios niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAVIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0205-43	FECHA:	5/09/2024





Foto 7: Sustrucción de lámina acanalada en mal estado por lámina troquelada para mejorar la calidad de los ambientes (aulas).



Foto 8: Sustrucción de canal o tubo plástico en mal estado, por canal metalico con sus respectivos pescantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--