

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0208-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/06/2024

 Foto 7: Mejoramiento de columna y cambio de portón	 Foto 8: Mejoramiento de muro perimetral
 Foto 9: Mejoramiento de iluminación en salón de clases.	 Foto 10: Ampliación de área de clases.
 FOTO 11: Mejoramiento de piso en área de salón.	

Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura



HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0208-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	4/06/2024

 Foto1: Remozamiento de solera de corona, construcción de estufa ahorradora con su embudo	 Foto 2: Mejoramiento de estructura de techo.
 Foto 3: Mejoramiento de escenario	 Foto 4: Cambio de sistema electrico
 Foto 5: Mejoramiento de paredes internas y externas.	 Foto 6: Instalación de cisterna de agua e instalación de base de tinaco elevado.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura Escolar

