



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AQUIL GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0214-43	FECHA:	21/11/2024




Foto1: Iniciando sustitución de lámina acanalada en mal estado por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (áreas de bodega, aulas y cocina)



Foto 2: Continuando la sustitución de lamina acanalada por lámina troquelada aluzinc calibre 26, para mejorar las condiciones de los ambientes.



Foto 3: Continuando la sustitución de lamina acanalada por lámina troquelada aluzinc calibre 26, para mejorar las condiciones de los ambientes.



Foto 4: Continuando la sustitución de lamina acanalada por lámina troquelada aluzinc calibre 26, para mejorar las condiciones del ambiente de la cocina.



Foto 5: ontinuando la sustitución de lamina acanalada por lámina troquelada aluzinc calibre 26, para mejorar las condiciones del ambiente de la cocina.



Foto 6: Trabajando con el mejoramiento del canal metálico y soporte debido al deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AQUIL GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0214-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 7: Iniciando el mejoramiento del sistema electrico principal (bodega, aulas, cocina y dirección) para la seguridad de los alumnos.



Foto 8: Mejoramiento del sistema electrico en dirección. Cambio del tablero de flipon



Foto 9: Trabajando el mejoramiento del sistema electrico en aulas, para la seguridad de cada uno de los alumnos



Foto 10: Sustitución del ducto electrico en aulas y accesorios.



Foto 11: Seguimiento con la sustitución del ducto electrico en aulas.



Foto 12: Seguimiento con la sustitución del ducto electrico en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo

