

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA ELENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0221-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/05/2024



Foto 7: aplicación de pintura en paredes deterioradas (exterior)



Foto 8: aplicación de pintura en paredes deterioradas (exterior)



Foto 9: aplicación de pintura en paredes deterioradas (exterior)



Foto 10: aplicación de pintura en pared deteriorada (interior)



Foto 11: aplicación de pintura en pared deteriorada (interior)




Foto 12: aplicación de pintura en pared deteriorada (interior)

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma. Sello del Coordinador de Infraestructura

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA ELENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0221-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/05/2024
 Foto 1: instalación de lamina troquelada nueva modulo 1		 Foto 2: instalacion de lamina troquelada nueva en 1 aula modulo 2	
 Foto 3: limpieza en canales deteriorados modulo 1		 Foto 4: pintura en canales deteriorados modulo 1	
 Foto 5: pintura nueva en soporte de estrucruta modulo 1		 Foto 6: pintura nueva en soporte de estrucruta modulo 2 (1 Aula)	

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma. Sello del Coordinador de Infraestructura Escolar

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados