

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIYEY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0236-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/07/2024



Foto1: . VENTANAS: Colocación de balcon y vidrios.



Foto 2: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 3: CUNETAS DE CONCRETO.



Foto 4: PINTURAS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 5: MANTENIMIENTO A PORTON: Cambio de lamina, pintura, techo.



Foto 6: LOSA DE PATIO


 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura



HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTOBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIYEEY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0236-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	17/07/2024
 Foto 7: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA		 Foto 8: REPARACION O SUSTITUCION AREA DE COCINA	
 Foto 9: REPARACION MURO DE CONTENCIÓN			

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura Escolar

