

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PANTZIMAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-6710-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: Desinstalación lámina acanalada en mal estado por lámina troquelada.



Foto 2: Mantenimiento de estructura de metal para mayor vida útil (lijado y pintado)




Foto 3: Desinstalación de vigas y consaneras de madera, láminas acanaladas para sustituir por estructuras metálicas y láminas troqueladas.




Foto 4: Instalación de estructuras metálicas y láminas troqueladas para la cocina del establecimiento educativo.



Foto 5: Instalación de piso cerámico en la cocina del establecimiento educativo




Foto 6: Construcción de estufas rurales para la cocina del establecimiento educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PANTZIMAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-6710-43	FECHA:	19/011/2024



Foto 7: Instalación de lamina troquelada para mejorar el ambiente educativo (AULAS).



Foto 8: Instalación de canales para mejorar la captación de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---