

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-9649-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: zanqueo para cimentación de bases con piedra, arena, cemento y hierro.



Foto 2: Armado de columnas para colocación de zapatas y fundición de solera de humedad.



Foto 3: colocación de 9 columnas como refuerzo para inicio de levantamiento de paredes.



Foto 4: Instalación de 8 columnas para refuerzo construcción aula.



Foto 5: Levantamiento de paredes construcción formal aula.




Foto 6: Mejoramiento de torta de concreto (fundición) para instalación de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-9649-43	FECHA:	15/11/2024




Foto 7: cernido de paredes con monocapa.




Foto 8: Instalación de piso ceramico interior aula.




Foto



Foto



Foto




Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPRM CASERIO SANTA ROSA




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

