



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAXPAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0262-43	FECHA:	1/07/2024



Foto1: Se inició a quitar el techo del salón 1 en el que se reforzarán las paredes que sirven también como muro perimetral.




Foto 2: Se inició con la preparación de las paredes que sirven como muro perimetral las cuales será reforzadas.



Foto 3: Se inició con la excavación para la cimentación de las columnas que reforzarán los muros y la completación de losa.



Foto 4: Colocación de las estructuras de hierro y fundición de las columnas de reforzamiento de las paredes que sirven como muro perimetral y que servirán para la completación de losa.




Foto 5: Encofrado para la completación de losa




Foto 6: Colocación de los hierros y las vigas para completar una losa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAXPAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0262-43	FECHA:	1/08/2024



Foto 7: Fundición de la losa.



Foto 8: Remodelación de aula 2, segundo nivel del edificio escolar



Foto 9: Mantenimiento de la losa con la aplicación de material para acabado final.



Foto 10: Colocación de la estructura metálica para el entechado del salón segundo nivel.



Foto 11: Aplicación de monocapa en las paredes priorizadas.



Foto 12: Material eléctrico. Parte del material eléctrico previo a la instalación en las aulas priorizadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TACTIC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUAXPAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-04-0262-43	FECHA:	1/08/2024



Foto 7: Fundición de la losa.



Foto 8: Remodelación de aula 2, segundo nivel del edificio escolar



Foto 9: Mantenimiento de la losa con la aplicación de material para acabado final.



Foto 10: Colocación de las estructura metálica para el entechado del salón segundo nivel.



Foto 11: Aplicación de monocapa en las paredes priorizadas.



Foto 12: Instalación eléctrica en el salón del primer nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público