

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Tamahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Guaraxul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0008-43	FECHA:	04 de Julio



Foto 1: Desmantelamiento de estructura metálica y laminas del modulo intervenido.



Foto 2: Reparación de techo, para evitar el acumulamiento de agua dentro del aula.



Foto 3: Extracción de malla y soldadura del porton



Foto 4: Corte, lijado y pintado de puertas.



Foto 5: Fundición de soleras para el mejor soporte a la estructura del muro perimetral.



Foto 6: Repello de muro perimetral e instalación de malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angel David Ichien

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

