

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHITULUB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0022-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: En la gráfica se observa el proceso de desinstalación de las láminas de zinc de la parte frontal de módulo 1.



Foto 2: En esta gráfica se observa la estructura de techo del módulo ya sin las láminas de zinc.



Foto 3: Módulo de cocina en el proceso de instalación de estructura de techo, para que posteriormente la instalación de cubierta de lámina.



Foto 4: En la gráfica se observa los trabajos que se desarrollan en el área de cocina para mejorar su estructura.



Foto 5: Área anexa a la cocina en donde se desarrollan trabajos para mejora de espacios con colocación de estructura de techo y cubierta de lámina.



Foto 6: Módulo de la batería de baños siendo intervenida con trabajos de estructura de techo, cubierta de lámina y mantenimiento de puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Ineida Ichica
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

