

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSE JOAQUIN PALMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO JOSE JUAQUIN PALMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0279-43	FECHA:	16/08/2024



Foto1: Sustrucción de lámina por deterioro, imagen parcial de donde se localizan aulas, dirección y parte del salón de usos múltiples.




Foto 2: Sustrucción de láminas por deterioro por el paso del tiempo, imagen parcial de donde se localiza el salón de usos múltiples.



Foto 3: Mantenimiento de Estructura metálica debido a que presenta corrosión en alguna partes.



Mantenimiento de estructura metálica en área de aulas, debido a que presentan corrosión.



Foto 4: Sustrucción de piso cerámico debido a que el que se encuentra instalado se encuentra deteriorado.



Foto 6: Cernido de pared en area de cocina para mejorar la higiene y evitar la humedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF:

Firma y Sello Director Centro Educativo Público