



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM FELICIANO A. CONTRERAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIQUIM GUAXCUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0281-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Trabajos de cubierta de lamina con la desmantelación de láminas de zinc oxidadas en el módulo 1.




Foto 2: Vista desde otro angulo la desmantelación de láminas de zinc para su sustitución por lámina troquelada calibre 26 en módulo 1.




Foto 3: Trabajo de cubierta de lámina con la desmantelación de existentes para ser remplazadas con lámina troquelada calibre 26 en el módulo 2.




Foto 4: Preparación para la intervención de remozamiento en el área de cocina con renglones de trabajos diversos según priorización realizada.




Foto 5: Proceso de ejecución de instalación de lámina troquelada calibre 26 en el módulo de la cocina.



Foto 6: Colocación de lámina troquelada calibre 26 en el módulo 4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

