

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM FELICIANO A. CONTRERAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIUIM GUAXCUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0281-43	FECHA:	12/3/2024




Foto 1: Instalación de lámina troquelada calibre 26 y mantenimiento de estructura de techo en el módulo 1.



Foto 2: Vista desde otro ángulo del módulo 1 con la instalación completa de lámina troquelada calibre 26.




Foto 3: Ejecución de los renglones de cubierta de lámina y estructura de techo en el módulo 2.



Foto 4: Ejecución de los diversos renglones de trabajos para un adecuado remozamiento del área cocina.



Foto 5: Ejecución completa de los renglones de lámina troquelada calibre 26 y mantenimiento de estructura de techo en el módulo de la cocina.



Foto 6: Renglón de cubierta de lámina ejecutada con la instalación de lámina troquelada calibre 26 en el área sanitaria para niños y niñas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OBF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
