

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO YUXILJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0289-43	FECHA:	05/09/2024



Foto 1: Las láminas de zinc del modulo 1 se encuentran oxidadas en su totalidad que ameritan sustitución.



Foto 2: Panorama del modulo 2, una parte será intervenida con sustitución de láminas, además en la cocina se realizarán varios renglones de trabajos.




Foto 3: Parte frontal del módulo 2 donde se ejecutarán varios renglones de trabajos.



Foto 4: Situación actual del local de la cocina, donde se ejecutarán trabajos de remozamientos para habilitarla en condiciones adecuadas e higiénicas.



Foto 5: Parte frontal del edificio escolar que presenta dificultades en época de invierno que amerita intervención en colocación de láminas.



Foto 6: Vista desde el interior del módulo 3, donde se aprecia espacios abiertos que en época de invierno causan dificultades en el ambiente escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

AIFTOL T'IPOL X'OL

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

