

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	TAMAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO YUXILJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-05-0289-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Desmantelación de láminas de zinc oxidadas en el módulo 1 para su sustitución con lámina troquelada calibre 26.



Foto 2: Trabajos en espacios contiguos del módulo 2: colocación de lámina troquelada calibre 26 en el aula y albañilería en el área de cocina.



Foto 3: Parte frontal del modulo 2 donde se ejecutan trabajos de los renglones de cubierta de lamina y estructura de techo.




Foto 4: Remozamiento en área de cocina con repello de paredes y colocación de piso de torta de concreto.



Foto 5: Ejecución de trabajos en renglones de cubierta de lámina y estructura de techo en la entrada del edificio escolar.



Foto 6: Vista desde el interior con la instalación de lámina troquelada calibre 26 y ampliación de colocación de estructura de techo en el módulo 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aifredo Tipol Xoy
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

