

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                                                  |                                |                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                                     | MUNICIPIO:                     | Tucurú                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Tierra Linda | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Tierra Linda, Tucurú. A.V. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-06-0035-43                                    | FECHA:                         | 4/05/2024 al 15/06/2024            |



Foto 1: Así se comenzo en la parte donde muro perimetral esta muy dañando



Foto 2: se sustituyo desde el cimientto del muro perimetral del programa de mantenimiento de edificios escolares



Foto 3: El encargado junto a los miembros de la OPF realizando las mediadas de terrero que corresponde a 202 metros de largo.



Foto 4: Se sustituyo cimientto del muro



Foto 5: El nuevo material se utilizo block tipo industrial para mejor durabilidad



Foto 6: los albaniles trabajando la parte donde esta la carretera comunal juntamente con los miembros de la OPF

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

