



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Taquinco Searanx
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0070-43	FECHA:	14/11/2024



Foto1: Elaboración de estructura metálica del modulo 1.



Foto 2: Instalación de estructura metálica del modulo 1




Foto 3: Materiales de estructura y de entechado proceso de instalación



Foto 4: Instalación de estructura metálica del modulo 2



Foto 5: Estructura metálica instaladas 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Humberto Prou

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

