



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                          |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz  | MUNICIPIO:                     | Panzós                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Taquinco Searanx |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-07-0070-43 | FECHA:                         | 18/11/2024               |



Foto1: Estructura metalica y entechado instalados del modulo 1.



Foto 2: Estructura metalica y entechado instalados del modulo 2.




Foto 3: Estructura metalica y entechado instalados del modulo 3




Foto 4: Entechados de los modulos concluidos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Humberto Poo C

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

