

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERPAZ	MUNICIPIO:	PANZOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLOMIJIX V
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0077-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 1: Se observa el cambio de los canales pluviales y se aplico pintura interior y exterior de los muros del modulo educativo



Foto 2: Se realizó mantenimiento preventivo a las estructuras del techos del centro educativo. (Lijado y aplicación de pinturas antioxidantes de las costaneras



Foto 3: Se observa el cambio del techo y aplicación de pintura y cambio de laminas del centro educativo, (lijado de las estructuras y aplicacion de pintura y cambio de laminas)




Foto 4: se observa el cambio del techo y aplicación de pintura del centro educativo.



Foto 5: Se observa el mantenimiento preventivo de los sanitarios correspondientes del centro educativo. (lijado, aplicación de pintura en las paredes y puertas)



Foto 6: Se observa el mantenimiento preventivo de las estructuras metalicas del centro educativo.(lijado, aplicación de pintura antioxidantes, cambio de canale de aguas pluviales)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---