

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PORVENIR II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PORVENIR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0088-43	FECHA:	04/11/2024 AL 29/11/2024



Foto 1: SE OBSERVA EL PROCESO DE CAMBIO DE LAMINAS. MODULO 1



Foto 2: SE OBSERVA EL PROCESO DE PINTURA EN LA PARED. MODULO 1



Foto 3: SE OBSERVA LA REMODELACION DEL MURO PERIMETRAL. MODULO 2




Foto 4: SE OBSERVA LA INTRODUCCION DE MALLAS. MODULO 2



Foto 5: SE OBSERVA EL PROCESO DE REINSTALACION DE TUBERIA. MODULO 2



Foto 6: SE OBSERVA EL PROCESO DEL CAMBIO DE CHAPA DE PUERTA DE METAL. MODULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

