



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PORVENIR II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PORVENIR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0088-43	FECHA:	30/11/2024




Foto 1: SE OBSERVA LA FINALIZACION DE CAMBIO DE LAMINAS. MODULO 1



Foto 2: SE OBSERVA LA FINALIZACION DE PINTURA EN PARED Y PUERTAS. MODULO 1



Foto 3: SE OBSERVA LA FINALIZACION DEL MURO PERIMETRAL. MODULO 2



Foto 4: SE OBSERVA LA FINALIZACION DE INTRODUCCION DE MALLAS ALREDEDOR DEL ESTABLECIMIENTO. MODULO 2




Foto 5: SE OBSERVA LA FINALIZACION DEL TUBO PVC BAJO TIERRA. MODULO 2



Foto 6: SE OBSERVA LA FINALIZACION DEL CAMBIO DE CHAPAS DE PUERTAS. MODULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRM.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

