



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO JOLOMIJIX II A	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLOMIJIX II A
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0092-43	FECHA:	05/09/2024



Foto 1: Se observa el deterioro de las laminas de las aulas desde el año 1997.



Foto 2: Se observa realmente que la estructura de vigas o costaneras no es la adecuada para el establecimiento. Esta deterioro



Foto 3: Las puertas de las Aulas estan Deterioradas y en pesimas condiciones.



Foto 4: Se observa El Deterioro de la Puerta de la Dirección de la EORM.



Foto 5: Los Balcones se Observa que necesita un mantenimiento.



Foto 6: Se observa el Deterioro del Piso de las aulas, y se da cuenta tambien los asientos de los niños y niñas de la EORM.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO JOLOMIJIX II A	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLOMIJIX II A
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0092-43	FECHA:	05/09/2024



Foto 7: Se observa que el Edificio Escolar necesita Canales Pluviales.



Foto 8: Se observa la humedad en la pared de la infraestructura escolar y es necesario su mantenimiento en pintura exterior e interior.



Foto 9: Se observa el Deterioro del Sanitario o Letrina es urgente remozar y su mantenimiento.



Foto 10: Se observa que los inodoros ya no están en condiciones para la salud. Es prioridad el mantenimiento.



Foto 11: Se observa el Deterioro de la una de las columnas del Edificio Escolar.



Foto 12: Se observa el Deterioro del Piso del Corredor de las Aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amelinda

Firma y sello del Presidente de la OPF



Amelinda

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

