



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Panzos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Caserio Bella Aurora	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Bella Aurora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0163-43	FECHA:	15/11/2024




Foto1: Como se ve en la presente fotografia el entechado del centro educativo estan cambiando las laminas dañias.



Foto 2: fotografia durante el mantenimiento de las costaneras, de la escuela.



Foto 3: Como se ve en la fotografia en el momento de la aplicación del repello de la cocina.



Foto 4: sustitucion de lanimas de la cocina cpmo se en la fotografia esta dañado.



Foto 5: sustitucin de los pedazos de vidrios de las aulas de la escuela. A balcones que sera de muchos beneficios y seguridad para las aulas Y delos niño y niñas



Foto 6: Como se logra ver en la fotografia las paredes de las aulas que necesitaba pintarias en el Interior y exterior. De las aulas, direccion y bodegas del centro Educativo. Los señores estan realizando.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita Coc Ical

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

