



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |                            |                                |                            |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ               | MUNICIPIO:                     | PANZÓS                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERÍO AGUA CALIENTE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO AGUA CALIENTE      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-07-0394-43              | FECHA:                         | 04/11/2,024 AL 19/11/2,024 |

## 1. CUBIERTA DE LÁMINA



Foto1: Se observa el momento en la cual son bajadas todas la cubierta de techo, para después ser reemplazadas por láminas troqueladas calibre 26.

## 2. ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: Se observa el momento en que las costaneras de metal anterior son reemplazadas en su totalidad por costaneras nuevas.

## 3. VENTANAS



Foto 3: En esta imagen se aprecia el día en que fueron removidos los balcones para luego aplicarle pintura posterior a quitarle el oxido y otros sustancias.

## 7. REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: El cableado electrico es retirado en su totalidad para después ser reemplados por nuevos materiales y nueva instalación.

## 6. PINTURA INTERIOR EXTERIOR



Foto 5: Se observa el momento en que son limpiadas y lavadas las paredes del interior y exterior para su posterior aplicación de pintura.

## 3. MANTENIMIENTO DE PUERTAS PUERTAS



Foto 6: Se observa el lijado y posterior aplicación de pintura a las puertas de tres aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público