



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO AGUA CALIENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0394-43	FECHA:	25/11/2,024

1. CUBIERTA DE LÁMINA



Foto1: Estado actual del techo exterior cubierto por láminas troqueladas calibre 26.

2. ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: Se observa el estado actual de la estructura de techo, reemplazadas por costaneras nuevas en su totalidad.

3. VENTANAS



Foto 3: Después del mantenimiento y remoción de óxido, las ventanas fueron colocados nuevamente en su lugar, con pintura nueva.

7. REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: La línea del sistema eléctrico fue reemplazado en su totalidad con nueva instalación y nuevos accesorios, iluminando por las noches el corredor y patio del centro educativo.

3. PINTURA INTERIOR EXTERIOR



Foto 5: Así se ve actualmente las aulas después de aplicar pintura en exterior como en el interior.

MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 6: Después del mantenimiento de cada puerta así quedaron incluyendo el cambio de chapa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

