



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CACAVILÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0402-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: DESMONTAJE DE LAS LÁMINAS ACANALADAS Y DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO DE MADERA



Foto 2: APLANAMIENTO DEL SUELO PARA TIRAR LA TORTA DE CEMENTO



Foto 3: COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA



Foto 4: COLOCACIÓN DE LÁMINAS TROQUELADAS Y CAPOTES



Foto 5: PREPARACIÓN DE MEZCLA PARA TORTA DE CEMENTO



Foto 6: APLANAMIENTO Y PREPARACIÓN DEL SUELO PARA TORTA DE CEMENTO EN EL AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	PANZÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CACAVALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-07-0402-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: LIMPIEZA DE BALCONES



Foto 2: PINTURA DE PAREDES DEL EXTERIOR



Foto 3: COLOCACIÓN DE COSTANERAS Y TIJERAS PARA TECHO DEL SALÓN




Foto 4: COLOCACIÓN DE PUERTAS DE METAL EN EL AULA

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPFILA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público