

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sepoc El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0139-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1. Módulo 1: Sustitución de piso de torta de cemento a torta de cemento, pintada de pared interior y exterior.



Foto 2: Sustitución de estructura de madera a costanera, láminas acanaladas a troqueladas. Pintada paredes de Interior y Exterior, Sustitución de piso de torta de cemento a torta de cemento.



Foto 3 Módulo 3: Sustitución de láminas acanaladas a láminas a troqueladas y Rehabilitación de balcones, sustitución de vidrios de ventanas, pintada de pared interior y exterior.



Foto 4. Módulo 4: Sustitución de estructura metálica a costaneras, láminas troqueladas a troqueladas. Sustitución de vidrios de ventanas, pintada de pared interior y exterior.



Foto 5: Módulo 5: Sustitución de estructura de madera a costanera, láminas acanaladas láminas a troqueladas. Rehabilitación de balcones, pintada de pared interior y exterior.



Foto 6: Sustitución de láminas acanaladas láminas a troqueladas y estructura portante. Sustitución de puertas a puerta de metal, pintada de pared interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Arturo Choc Coe

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sepoc El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0139-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1. Módulo 1: Cambio de piso de torta de cemento a torta de cemento, pintadas de interior y exterior, cambio de estructura de madera a metal, láminas acanaladas a troqueladas.



Foto 2. Cambio de piso de torta de cemento a torta de cemento, pintadas de interior y exterior, cambio de estructura de madera a metal, láminas acanaladas a troqueladas.



Foto 3 Módulo 3: Cambio de láminas acanaladas láminas a troqueladas. Rehabilitación de balcones, sustitución de vidrios de ventanas, pintadas interior y exterior.



Foto 4. Módulo 4: Cambio de láminas acanaladas láminas a troqueladas. Sustitución de vidrios de ventanas, pintadas interior y exterior.



Foto 5: Módulo 5: Sustitución de láminas acanaladas láminas a troqueladas. Rehabilitación de balcones, pintadas de paredes interior y exterior.



Foto 6: Sustitución de láminas acanaladas láminas a troqueladas. Sustitución de puertas de metal, pintadas interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Arturo Choc Coc

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

