

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Santa Cecilia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cecilia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0211-43	FECHA:	19 de noviembre del 2024



Foto 1: Se puede observar a los señores quitando toda la parte del techo antiguo para su posterior reemplazo.



Foto 2: El módulo de 3° y 4° primaria, quitándole la cubierta de lámina que se cambiaría.



Foto 3: El salón de prepa 3, con el cambio total de la estructura de las costaneras de metal.



Foto 4: El módulo de 3° y 4° primaria ya sin la cubierta de lámina antigua y sin la estructura de madera que se utiliza como costaneras.




Foto 5: El módulo del aula de sexto primaria ya con su estructura de metal en las vigas.




Foto 6: El acabado final del aula de sexto grado ya con vigas y sus costaneras respectivas, listas para colocar las laminas troqueladas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Santa Cecilia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cecilia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0211-43	FECHA:	19 de noviembre del 2024




Foto1: Se puede observar a los señores quitando la cubierta de lamina antigua en el aula de 3° y 4° primaria.



Foto 2: Eliminación de la cubierta de lamina antigua en su totalidad, gracias al apoyo de oadres de familia.



Foto 3: El salon de 3° primaria ya sin la cubierta antigua, listo para su colocación de la nueva estructura de metal.




Foto 4: Aulas de 3° y 4° primaria, sin la cubierta antigua en su totalidad.



Foto 5: Los albañiles reforzando las columnas y soleras para poder instalar la estructura metallca y la cubierta de lamina troquelada.



Foto 6: Personal de la herreria con el acabado final de las vigas y costaneras de metal en su totalidad en el módulo de 3° y 4° primaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Santa Cecilia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cecilia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0211-43	FECHA:	19 de noviembre del 2024



Foto 1: Se puede observar las ventanas del salón de prepa 3, ya amplidas según las recomendaciones que se nos brindaron.



Foto 2: Evidencia del tamaño de las ventanas de prepa 3, ya con las medidas adecuadas para una mejor iluminación dentro del aula.



Foto 3: El salón de 4° primaria, ya con su puerta modificada, y con las condiciones adecuadas.



Foto 4: Mejoramiento de las ventas de cuarto primaria, con las medidas recomendadas para una mejor iluminación.



Foto 5: Otro ángulo de la puerta y ventanas mejoradas en el aula de cuauto primaria.



Foto 6: Tallado final de la puerta y ventanas en el aula de cuarto primaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Santa Cecilia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cecilia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0211-43	FECHA:	19 de noviembre del 2024



Foto 1: El albañil tallando las ventanas que se mejoraron, de acuerdo a las medidas recomendadas.



Foto 2: Evidencia de las ventanas que se mejoraron en aula de cuarto primaria.



Foto 3: Se puede observar el acabado final de las ventanas de enfrente, listas para la colocación de las ventanas de metal.



Foto 4: Evidencia de la ventanas de la parte de atrás del aula de cuarto primaria, que tambien se mejoraron para una mejor iluminación en el salón de clases.



Foto 5: Mejoramiento y ampliación de las ventanas de tercero primaria, las que tenían actualmente no contemplaban las medidas recomendadas en un salón de clases.



Foto 6: Tallando, reforzando columnas y soleras para las ventanas de tercero primaria.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rust

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Santa Cecilia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cecilia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0211-43	FECHA:	23 de noviembre del 2024



Foto 1: El salón de cuarto primaria, con la sustitución del entortado anterior por uno ya mejorado.



Foto 2: Parte interna del aula de cuarto primaria con la sustitución del piso anterior.



Foto 3: Sustitución total del entortado anterior por uno con material adecuado y resistente.



Foto 4: Evidencia del entortado implementado en el módulo de tercero y cuarto primaria.



Foto 5: Evidencia del pintado de uno de los salones que fueron intervenidos con el programa de remozamiento.



Foto 6: Otro ángulo del salón pintado ya en la parte de arriba, con pintura de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

RBT

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público