

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Esquipulas Ulpan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0283-43	FECHA:	19/05/2024



Foto 1: Luego de haber realizado los diferentes procesos de remodelación, se observa la instalación de laminas troqueladas del techo del establecimiento.



Foto 2: vista panoramica de la instalacion de laminas troqueladas y costaneras galvanizadas del establecimiento educativo de la comunidad.



Foto 3: Posterior de haber realizados varios procesos de remodelacion se observa la instalacion de puerta de la escuela.



Foto 4: se evidencia la Instalacion de laminas troqueladas del baño



Foto 5: Se evidencia la instalacion completa de costaneras de metal galvanizada y laminas troqueladas del corredor del establecimiento educativo.



Foto 6: Observandose los diferentes procesos realizada con la instalacion completa de laminas troqueladas, canales para vajada de agua y pinturas en muros interiores y exteriores del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Esquipulas Ulpan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0283-43	FECHA:	19/08/2024



Foto 7: Luego de haber realizado los diferentes procesos de remodelación, se observa la colocación de la pintura de pared del establecimiento.



Foto 8: vista Frontal del establecimiento, la instalación de canales troquelados para bajada de agua pluvial del centro educativo.



Foto 9: posterior de haber realizados varios procesos de remodelación se observa la colocación de pintura nacional en el interior de la escuela.



Foto 10: Instalación de láminas troqueladas en el corredor del establecimiento.



Foto 11: vista panorámica de la instalación de la estructura metálica de la base del tinaco.




Foto 12: Observándose los diferentes procesos realizados con la instalación del techo del tinaco con láminas troqueladas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---