

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO TONTZUUL CHIOYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICUXUB CHIAYIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0359-43	FECHA:	13/09/2024



FOTO 7. REPARACION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO EN PELIGRO DE HUNDIMIENTO Y COLAPSO DE MURO DE CONTENCIÓN.



FOTO 8. SUSTITUCION DE PINTURA EN PAREDES DE TODO EL EDIFICIO ESCOLAR Y BALCONES



FOTO 9. MANTENIMIENTO DE PUERTAS



FOTO 10 MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y SUSTITUCION DE PISO A CERAMICA



FOTO 11 PINTURA DE PAREDES Y BALCONES



SUSTITUCION DE PISO TORTA DE CEMENTO A PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

David paau coc

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tontzuul Chioya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0359-43	FECHA:	13/09/2024



FOTO 1 DE REPARACION DE ESCENARIO POR FISURA EN SU ESTRUCTURA EN PELIBRO DE DESPROMARSE



FOTO 2 FRENTE DEL ESCENARIO POR DONDE EL PATIO SE COLOCARA DOS COLUMNAS DE SOPORTE



FOTO 3. COLOCACION DE DOS COLUMNAS DE SOPORTE DE TRES METROS DE ALTURA PARA EVITAR EL COLAPSO DEL MURO DE CONTENCIÓN.



FOTO 4 ENTECHADO DEL CORREDOR DE AULAS



FOTO 5. REPARACION DE PIZO CON TORTA DE CEMENTO EN EL AREA DEL CORREDOR YA QUE PRESENTA GRITAS EN SU MAGNITUD

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no más de tres.

David paucoc

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

